

PELIGRO DE INCENDIO EN LOS KYMCO 700 MXU

Publicado por baranjara - 12 Oct 2014 14:53

KYMCO MXU 700 peligro de incendio



Segun el aviso de retirada de todos los kymco MXU 700. A altas temperaturas, o en ambientes calurosos, la tapa del combustible, puede dejar de ventilar adecuadamente, haciendo que el combustible se caliente, y la presión se acumule en el tanque.

La presión, puede hacer que el depósito reviente, derramando toda la gasolina, sobre el conductor, o el motor, existiendo un riesgo muy alto de incendio del propio vehículo, e incluso quemaduras al piloto.

La retirada de vehículos, que afecta aproximadamente 540, afecta a modelos, 2013, 2014, 2015.

SE LES PIDE A LOS PROPIETARIOS, DEJAR DE UTILIZAR SUS VEHICULOS OFF-ROAD, y ponerse en contacto con un concesionario Kymco, para una reparación gratuita.

GASS Y BARRUUU !!!

=====

Re: PELIGRO DE INCENDIO EN LOS KYMCO 700 MXU

Publicado por PANTERA1 - 12 Oct 2014 16:04

👍 que fuerte 🙄

=====

Re: PELIGRO DE INCENDIO EN LOS KYMCO 700 MXU

Publicado por drakis - 12 Oct 2014 17:49

GRACIAS CAMPEON

=====

Re: PELIGRO DE INCENDIO EN LOS KYMCO 700 MXU

Publicado por baranjara - 12 Oct 2014 18:39

bueno, por lo menos el 700 no se a comercializado en españa.

segun la nota informativa de kymco, hasta ahora no se a incendiado ningun vehiculo, pero si hay alguno con el deposito roto

=====